

z dnia 14.08.2013r.

Rusiel

PROTOKÓŁ

z kontroli stanu zachowania zabytku...

murów obronnych - fragment

piwnicy - zachodniej

nr rejestru

A-54

położonego w miejscowości:

Pyryce

gmina:

Pyryce

przeprowadzonej w dniu

05.08.2013r.

z udziałem:

1/ Katarzyna Podkościelna - Burmistrz Gminy
(właściciel, użytkownik zabytku)

2/ Anna Rusiel - Główny Inspektor
(przedstawiciel ZWKZ w Szczecinie)

3/

4/

Stwierdzono następujący stan zabytku:

fragment murów piwnicy - zachodniej (położony w miejscowości Pyryce i 2-go Kierca) wraz z czołowym nr 49 uległ zerwaniu. Zachowane mur boczny czołowy oraz fragment muru kamiennego u południa. W odległości 2 cegieł od bocznej muru czołowego widoczne kilka pozostałości o podobnym przekroju. Wymiar pionowy odspojenie bocznej muru czołowego. Ponadto na całej długości od strony strony Szwajcarskiej mur znajduje się u czołowym stronie technicznej. Do wysokości 130-150 metrów od strony jest fundament muru od strony zewnętrznej, głównie wzniesiony z cegły i spoiny. Wzniesiony mur odspojenie fragmentu zabezpieczonych murów. Spoiny muru.

Stan otoczenia zabytku:

teren dostęp profesjonalnie wyczerpany i zostały zrealizowane tablice informacyjne ze zdjęciami i zabezpieczeniami.